



# CHOISIR LE BON HAMEÇON VMC®

*your expert in hooks*

## ACCROCHES




## TIGES



## RÉSISTANCES

1X renforcé, 2X renforcé etc. sont des indications de l'épaisseur du fil, dit « fer » dans le vocabulaire du fabricant. Plus le coefficient « X » est élevé, plus fort est le fer.




## POINTES




## FORME

La largeur de forme de l'hameçon impacte sur le taux de prise et la résistance à l'ouverture.



## PROFIL



## FORGEAGE

Le forgeage donne au fil de fer de l'hameçon une plus grande résistance à l'ouverture.



## ACIERS



## ARDILLONS

