

Précautions d'emploi :

Le plomb est un métal contaminant l'environnement, toxique dès de faibles doses. Les maladies et symptômes qu'il provoque chez l'homme ou l'animal sont regroupées sous le nom de saturnisme. Un risque existe dès lors que le plomb ou certains de ses composés peuvent être inhalés (sous forme de vapeur ou de poussière).



Pour éviter tous risques d'inhalation de vapeurs de plomb, faites fondre votre plomb à l'extérieur ou à défaut, dans une pièce bien ventilée. Nous vous recommandons fortement d'utiliser un masque filtrant les particules fines et les fumées à la norme FFP3.

Le point de fusion du plomb étant de $327,5^{\circ}\text{C}$, utilisez une louche en fonte ou acier et des gants de protection contre la chaleur. Ne laissez pas le pot de fusion en marche à la portée des enfants.

